

ROBONOVAに関する不具合情報の報告ページです。  
(不具合でないと分かった場合、削除もお願いします)

---

- バッテリー容量低下時に誤動作する。(報告多数)  
突然サーボ脱力する場合あり(詳細調査中)  
角度指定通りに動作しない不具合サーボ(修理中) -- sakia (2006-01-18 21:30:22)
- マイコンボードのファームウェア自動アップデート失敗(メーカー相談中) -- Yu .  
(2006-01-19 01:09:34)
- 純正IRリモコンが何故か動かない。(困っている方複数)  
今のところはっきりした原因、解決法はunknownです。 -- しんぐ

ボードのファームウェアのバージョンが問題のようです。サポートに相談をしてみるのが良いかも知れません。

- 純正IRリモコンが動かない理由のひとつはファームウェアアップデート失敗です。ファームウェアアップデートが失敗する原因のひとつは初期不良でした。ファームウェアVer2.3のままだとリモコンは使用できません。 -- Yu. (2006-01-21 00:21:36)
- 7.4Vリポバッテリーまたは同電圧での作動時、サーボの損傷、故障例の報告があります。FETが燃損する場合、レギュレーターの破損、等あるようで詳細はこれから明らかになってくるでしょうが、ある特定部分だけが弱い訳では無いようです。  
-- しんぐ (2006-01-28 09:23:59)
- 販売店の方によると、最近のロットではIRリモコンは問題なく動くそうです。 -- しんぐ  
(2006-01-28 19:36:46)

- 動かしているとサーボの角度がずれてくる。  
左の肘、肩でサーボ誤動作(肘のサーボはメーカー送付検討依頼中)  
同じような現象が肩でも発生(ファームウェア?) -- band (2006-02-07 08:00:55)
- MOTOROFFコマンドでサーボがONになる。  
グループ指定の場合はオフになるが、  
個別に指定すると、逆にオンになります。  
例) MOTOROFF 1' <-- サーボ1がオンになる  
ROBOBASICコンパイラ(v2.5.30)のバグです。 -- mabo (2006-07-10 15:39:08)

名前:

コメント:

